

ハスラー

MR92S・52S

共通


2020年1月～
令和2年1月～

適用車種


直線距離寸法

“★”は、反対側同一ポイントとの幅を示す。

[A]



[B]



[A]: 2WD 仕様

[B]: 4WD 仕様

1,2	クロスメンバフロントロアブラケット穴	φ 7 穴
3,4	サスペンションフレームフロントマウンティングブラケット穴	φ 13 穴
5,6	ダッシュロアサイドエクステンション穴	φ 13 穴
7,8	ダッシュロアメンバ穴	φ 10 穴
9,10	ダッシュロアメンバ穴	φ 10 穴
11,12	フロアサイドメンバ穴	φ 15 穴
13,14	リヤフロアサイドメンバフロントエクステンション穴	φ 25 穴
15,16	リヤフロアサイドフロントメンバ穴	φ 20 穴
17,18	コイルスプリングブラケット穴	φ 10 穴
19,20	リヤフロアサイドフロントメンバ穴	φ 16 穴
21,22	リヤフロアサイドリヤメンバ穴	φ 16 穴
23,24	リヤフロアサイドフロントメンバ穴	φ 15 穴
25,26	リヤフロアサイドフロントメンバ穴	φ 12 穴
27,28	パンブストッパステー穴	φ 14.5 穴
29,30	リヤフロアサイドリヤメンバ穴	φ 16 穴

ハスラー

MR92S・52S



共通

2020 年 1 月～
令和 2 年 1 月～

適用車種

平面投影寸法

“★” は、反対側同一ポイントとの幅を示す。



[A]: 2WD 仕様

[B]: 4WD 仕様

[C]: 仮想基準線

1,2	クロスメンバフロントロアブラケット穴	φ 7 穴
3,4	サスペンションフレームフロントマウンティングブラケット穴	φ 13 穴
5,6	ダッシュロアサイドエクステンション穴	φ 13 穴
7,8	ダッシュロアメンバ穴	φ 10 穴
9,10	ダッシュロアメンバ穴	φ 10 穴
11,12	フロアサイドメンバ穴	φ 15 穴
13,14	リヤフロアサイドメンバフロントエクステンション穴	φ 25 穴
15,16	リヤフロアサイドフロントメンバ穴	φ 20 穴
17,18	コイルスプリングブラケット穴	φ 10 穴
19,20	リヤフロアサイドフロントメンバ穴	φ 16 穴
21,22	リヤフロアサイドリヤメンバ穴	φ 16 穴
23,24	リヤフロアサイドフロントメンバ穴	φ 15 穴
25,26	リヤフロアサイドフロントメンバ穴	φ 12 穴
27,28	パンプストップバスター穴	φ 14.5 穴
29,30	リヤフロアサイドリヤメンバ穴	φ 16 穴

TOYOTA

NISSAN

SUZUKI

DAIHATSU

MAZDA

SUBARU

HONDA

MITSUBISHI