

キャロル


HB37S・97S

共通

2022 年 1 月～
令和 4 年 1 月～適用車種 HB37S-100001 ～ 210000
HB97S-100001 ～ 210000

フロントボデー上面

“★” は、反対側同一ポイントとの幅を示す。
寸法の記載が片側のみの箇所は、左右対称である。



1	カウルフロントパネル切欠き	パネル端部
2	フードロックメンバ穴	ø8 穴
3,4	フロントフェンダ取付穴（後側）	溶接ナット M6
5,6	サスペンションアッパブラケット穴	ø9.3 穴
7,8	フロントフェンダ取付穴（前側）	溶接ナット M6
9	エブロンフロントエクステンション穴	ø10 穴
10	エブロンフロントエクステンション穴	溶接ナット M6
11,12	フロントフェンダロアブラケット穴	ø8 穴
13,14	ランプサポートメンバ穴	ø8 穴
15,16	フードロックメンバ穴	ø10 穴
17	ライトエンジンマウンティングブラケット取付穴（後側）ポイント 19 左右非対称	溶接ナット M10
18	ライトエンジンマウンティングブラケット取付穴（前側）	溶接ナット M10
19	レフトエンジンマウンティングブラケット取付穴（後側）ポイント 17、18 左右非対称	溶接ナット M10

キャロル

HB37S・97S


共通

2022 年 1 月～
令和 4 年 1 月～適用車種 HB37S-210001 ～
HB97S-210001 ～

フロントボデー上面

“★” は、反対側同一ポイントとの幅を示す。

寸法の記載が片側のみの箇所は、左右対称である。



1	カウルフロントパネル切欠き	パネル端部
2	フードロックメンバ穴	ø8 穴
3,4	フロントフェンダ取付穴（後側）	溶接ナット M6
5,6	サスペンションアッパブラケット穴	ø9.3 穴
7,8	フロントフェンダ取付穴（前側）	溶接ナット M6
9	エブロンフロントエクステンション穴	ø10 穴
10	エブロンフロントエクステンション穴	溶接ナット M6
11,12	フロントフェンダロアブラケット穴	ø8 穴
13,14	ランプサポートメンバ穴	ø8 穴
15,16	フードロックメンバ穴	ø10 穴
17	ライトエンジンマウンティングブラケット取付穴（後側）ポイント 19 左右非対称	溶接ナット M10
18	ライトエンジンマウンティングブラケット取付穴（前側）	溶接ナット M10
19	レフトエンジンマウンティングブラケット取付穴（後側）ポイント 17、18 左右非対称	溶接ナット M10